



$l$  = vzdálenost pevný bod - bodový světlík [mm]  
 $x$  = dilatace =  $l/1000 + \text{min. } 5 \text{ mm}$   
 $x \text{ min.} = 20 \text{ mm}$